

**Myrup Vandværk**  
**Skovmøllevej 6**  
**4700 Næstved**  
**Att.: Lis Vistisen**

**Rapportnr.:** AR-24-CG-24008750-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-24008750  
**Kundenr.:** CA0005735  
**Modt. dato:** 02.02.2024

## Analyserapport

**Prøvested:** Myrup Vandværk - Ledningsnet - 55552 - V02001800 / 4353001899  
**Udtagningsadresse:** Skovmøllevej 4a, 4700 Næstved  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 02.02.2024 kl. 11:59  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KDG7  
**Analyseperiode:** 02.02.2024 - 06.02.2024

**Prøvemærke:** køkken vask

| Lab prøvenr:               | 835-2023-81289559 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                                                                                     | u) Urel (%) |                    |
|----------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|                            |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |                    |
| Mikrobiologi               |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |                    |
| Coliforme bakterier 37°C   | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                                                                            | A           | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli           | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                                                                            | A           | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker   | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 7899-2:2000                                                                            | A           | 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C            | 6                 | CFU/ml     |                | 200  | 1     | ISO 6222:1999                                                                              | A           | 0.15 <sup>o)</sup> |
| Uorganiske forbindelser    |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |                    |
| Nitrit                     | < 0.001           | mg/l       |                | 0.1  | 0.001 | DS ISO 15923-1:2013                                                                        | B           | 15                 |
| Oplysninger fra prøvetager |                   |            |                |      |       |                                                                                            |             |                    |
| Akkrediteret prøvetagning  | Ja                |            |                |      |       | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021                      |             |                    |
| Prøvetagning efter flush   | Udført            |            |                |      |       | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 |             |                    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskyllning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Næstved Kommune , Kopimodtager drikkevand, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

06.02.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

u): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.